

Návod k použití

Lepidlo Gumotex Ultraflex

Tvrdidlo Ultraflex 686E

Dvousložkové lepidlo Ultraflex určené hlavně pro lepení **nafukovacích člunů Gumotex** vyrobených především z materiálu Nitrilon nebo Mirasol. Optimálních vlastností spoje se docílí použitím v kombinaci s **tvrdidlem Ultraflex 686 F**.
Druhou složkou je **tvrdidlo Ultraflex 686 F** - nutno objednat samostatně.

Dávkování: 10% tvrdidla 686 F na 100% lepidla Ultraflex

Návod k použití

Používá se k opravám člunů Gumotex vyrobených především z materiálu Nitrilon nebo Mirasol.

Před samotným lepením: lepené plochy musí být suché, čisté, bez zbytků starého lepidla. Lepené plochy nejdříve zdrsňte smirkem, očistěte a odmastěte acetonem nebo benzinem.

Příprava lepidla: lepidlo před použitím dokonale rozmíchejte, podle potřeby je možno doředit acetonem na požadovanou viskozitu. Přidejte 10% **tvrdidla Ultraflex 686 F** a dobře promíchejte.

Lepení: Na oba očištěné povrchy naneste rovnoměrnou tenkou vrstvu lepidla a nechte úplně zaschnout. Pak naneste druhou vrstvu a nechte zavadnout 5-10minut. Potom spojované materiály stlačte a lepený spoj ještě přitlačte, nejlépe kovovým válečkem na tvrdé podložce. Lepený spoj je možno namáhat už po 6 hodinách.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla. Při práci zabezpečte důkladné větrání pracoviště, nepřibližovat k ohni, nevdechovat výpary, udělat opatření proti elektrostatickému náboji.

Používejte osobní ochranné prostředky, nejezte, nepijte, nekuřte. Potřísněnou pokožku očistěte, umyjte vodou a mýdlem, zasažené oči vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, přivolejte lékaře.

Upozornění:

HOŘLAVINA 1. TŘÍDY

Nebezpečné výpary ! Dráždí sliznici dýchacích cest, vysušuje pokožku. Směs výparů ze vzduchem je výbušná. Skladujte v uzavřených originálních obalech při teplotě 10 - 25°C mimo dosah dětí !

Chraňte před mrazem ! Při vznícení NEHASIT vodou - použijte písek, sněhový, pěnový nebo práškový hasicí přístroj !

Likvidace obalů

Prázdné obaly likvidujte jako zvláště nebezpečný odpad, nevhazujte je do komunálního odpadu, zbytky chemikálie nevylévejte do veřejné kanalizační sítě !

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby